DIGITÁLNÍ VLHKOMĚR TFA

Návod k použití

1. Odstraňte z displeje ochrannou folii.
2. Odstraňte magnetický držák ze zadní části vlhkoměru.
3. Při vkládání baterie (1x 1,5V AAA) dbejte na dodržení polarity.
4. Po vložení baterie se na chvíli zobrazí všechny údaje.
5. Nyní je zařízení připravené pro použití.

Horní část displeje zobrazuje aktuální teplotu ve °C, spodní část displeje aktuální vlhkost uvnitř humidoru v %. Při vyjmutí baterií dojde k vypnutí vlhkoměru.

Digitální vlhkoměr TFA je v humidoru uchycen magnetickým držákem s oboustrannou lepící páskou. Vlhkoměr je možné v humidoru uchytit dvěma způsoby, a to položením na plochou zadní stranu nebo postavením na spodní stranu vlhkoměru. Místo pro uchycení je nutné očistit.

Při čištění vlhkoměru použijte měkký vlhký hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla ani jiné čisticí prostředky.

Specifikace:
Rozsah měření teploty: -10°C až +50°C
Přesnost: +/- 1°C

Rozsah měření vlhkosti: 10 až 99 % rH
Přesnost: +/- 5% (20 – 80%)

Frekvence obnovování údajů: každých 10 vteřin

Napájení: 1x baterie 1,5V AAA

Rozměry: 61 x 21 (24) x 61 (65) mm

Váha: 54 g (s baterií)

Distributor: Fortis-DB, spol. s r.o., Plzeň, www.fortisdb.cz

DIGITÁLNÍ VLHKOMĚR TFA

Návod k použití

1. Odstraňte z displeje ochrannou folii.
2. Odstraňte magnetický držák ze zadní části vlhkoměru.
3. Při vkládání baterie (1x 1,5V AAA) dbejte na dodržení polarity.
4. Po vložení baterie se na chvíli zobrazí všechny údaje.
5. Nyní je zařízení připravené pro použití.

Horní část displeje zobrazuje aktuální teplotu ve °C, spodní část displeje aktuální vlhkost uvnitř humidoru v %. Při vyjmutí baterií dojde k vypnutí vlhkoměru.

Digitální vlhkoměr TFA je v humidoru uchycen magnetickým držákem s oboustrannou lepící páskou. Vlhkoměr je možné v humidoru uchytit dvěma způsoby, a to položením na plochou zadní stranu nebo postavením na spodní stranu vlhkoměru. Místo pro uchycení je nutné očistit.

Při čištění vlhkoměru použijte měkký vlhký hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla ani jiné čisticí prostředky.

Specifikace:
Rozsah měření teploty: -10°C až +50°C
Přesnost: +/- 1°C

Rozsah měření vlhkosti: 10 až 99 % rH
Přesnost: +/- 5% (20 – 80%)

Frekvence obnovování údajů: každých 10 vteřin

Napájení: 1x baterie 1,5V AAA

Rozměry: 61 x 21 (24) x 61 (65) mm

Váha: 54 g (s baterií)

Distributor: Fortis-DB, spol. s r.o., Plzeň, www.fortisdb.cz